

目視点検結果表(R7現在)

耐震性の有無は新耐震基準となるS56以降か以前かで判断。

	建物名称	担当	建築 年度	構造	築年数	総合劣化度	評価	耐震化状況	耐震性
	爪木崎グリーンエリア(管理棟)	産業振興	1976	RC造	49	14	D	不明	×
	下田市立図書館	生涯学習	1975	RC造	50	12.55	D	診断済・未補強	×
	下田市シルバー人材センター	地域福祉	1964	木造	61	33.06	C	未診断(～S56)	×
	爪木崎グリーンエリア (爪木崎自然公園温室)	産業振興	1979	S造	46	40	C	診断済・補強済	○
	第6分団第2部消防団詰所(大賀茂)	防災安全	1979	木造	46	40	C	未診断(～S56)	×
	第2分団第1部消防団詰所(本郷)	防災安全	1964	CB造	61	42.98	C	未診断(～S56)	×
	第1分団第2部消防団詰所(町中)	防災安全	1978	木造	47	42.98	C	未診断(～S56)	×
	下田市役所(別館)	総務	1967	RC造	58	45.21	C	診断済・未補強	×
	下田保育所	こども家庭	1988	RC造	37	48.93	C	新耐震(S56～)	○
	下田市立朝日公民館	生涯学習	1988	RC造	37	51.9	B	新耐震(S56～)	○
	敷根公園	建設	1991	RC造	34	51.9	B		
	旧白浜幼稚園	防災安全	1979	S造	46	53.01	B	診断済・未補強	×
	中村中央公園(トイレ)	建設	1973	RC造	52	53.01	B	診断不要	-
	中村東公園(トイレ)	建設	1973	RC造	52	53.01	B	診断不要	-
	立野公園(トイレ)	建設	1980	RC造	45	53.01	B	診断不要	-
	市営多々戸温水シャワー施設	観光交流	1986	木造	39	53.39	B	新耐震(S56～)	○
	本郷公園(トイレ等)	建設	1969	RC造	56	57.68	B	診断不要	-
	下田幼稚園	こども家庭	1992	S造	33	60.71	B	新耐震(S56～)	○
	小山田公園(トイレ)	建設	1969	RC造	56	61.01	B	診断不要	-
	下田市立稻生沢公民館	生涯学習	1993	S造	32	61.93	B	診断済・補強済	○
	第6分団第1部消防団詰所(吉佐美)	防災安全	1988	S造	37	61.99	B	新耐震(S56～)	○
	旧吉佐美幼稚園	防災安全	1979	S造	46	62.3	B	診断済・未補強	×
	下田市役所(西館)	総務	1978	SRC造 S造	47	62.43	B	診断済・未補強	×
	入田浜海水浴場公衆便所	観光交流	1990	RC造	35	75	A	新耐震(S56～)	○
	下田市営じん芥処理場② (環境対策課事務所)	環境対策	1982	S造	43	75	A	未診断(～S56) ※設計段階では旧基準	×
	下田市総合福祉会館	地域福祉	1987	RC造	38	75	A	新耐震(S56～)	○
	下田港公衆便所	環境対策	1981	CB造	44	75	A	新耐震(S56～)	○

目視点検結果表(R7現在)

耐震性の有無は新耐震基準となるS56以降か以前かで判断。

	建物名称	担当	建築 年度	構造	築年数	総合劣化度	評価	耐震化状況	耐震性
	第5分団第2部消防団詰所(須崎)	防災安全	1988	S造	37	75	A	新耐震(S56～)	○
	外浦海水浴場便所	観光交流	1989	RC造	36	75	A	新耐震(S56～)	○
	柿崎共同便所	環境対策	1988	木造	37	75	A	新耐震(S56～)	○
	長田海水浴場便所	観光交流	1988	RC造	37	75	A	新耐震(S56～)	○
	第1分団第1部消防団詰所(下田公園下)	防災安全	1993	S造	32	75	A	新耐震(S56～)	○
	白浜大浜海水浴場公衆便所(国道西側)	観光交流	1991	RC造	34	75	A	新耐震(S56～)	○
	二丁目公衆便所	環境対策	1990	木造	35	75	A	新耐震(S56～)	○
	第1分団第3部消防団詰所(消防署)	防災安全	1993	S造	32	75	A	新耐震(S56～)	○
	外浦海水浴場公衆トイレ	観光交流	2000	RC造	25	75	A	新耐震(S56～)	○
	尾ヶ崎展望台案内所	観光交流	1997	RC造	28	75	A	新耐震(S56～)	○
	白浜大浜海水浴場公衆便所(国道東側)	観光交流	1997	RC造	28	75	A	新耐震(S56～)	○
	鍋田浜公衆トイレ	観光交流	1999	RC造	26	75	A	新耐震(S56～)	○
	須崎遊歩道公衆トイレ	観光交流	2000	RC造	25	75	A	新耐震(S56～)	○
	田牛竜宮公園公衆トイレ	観光交流	2000	RC造	25	75	A	新耐震(S56～)	○
	下田市立吉佐美運動公園	生涯学習	2005	木造	20	75	A	新耐震(S56～)	○
	爪木崎水仙園(トイレ)	観光交流	2006	木造	19	75	A	新耐震(S56～)	○
	市民文化会館前公衆便所	環境対策	2011	木造	14	75	A	新耐震(S56～)	○
	ペリーロード公衆トイレ	観光交流	2011	木造	14	75	A	新耐震(S56～)	○
	恵比須島公衆トイレ	観光交流	2014	RC造	11	75	A	新耐震(S56～)	○
	下田市役所(本館)	総務	1956	RC造	69	81.38	A	診断済・未補強	×
	下田公園下公衆便所	建設	1984	RC造	41	84.29	A	新耐震(S56～)	○
	下田公園(トイレ等)	建設	2001	RC造	24	84.29	A	新耐震(S56～)	○
	箕作地区コミュニティ消防センター	防災安全	2005	S造	20	90.71	A	新耐震(S56～)	○
	下田市立給食センター	学校教育	2015	S造	10	90.71	A	新耐震(S56～)	○
	第4分団第1部消防団詰所(横川)	防災安全	2011	S造	14	92.83	A	新耐震(S56～)	○
	地域子育て支援センター	学校教育	2009	木造	16	92.83	A	新耐震(S56～)	○

目視点検結果表(R7現在)

耐震性の有無は新耐震基準となるS56以降か以前かで判断。

	建物名称	担当	建築年度	構造	築年数	総合劣化度	評価	耐震化状況	耐震性
	下田認定こども園	学校教育	2013	S造	12	100	A	新耐震(S56～)	○
	第2分団第3部消防団詰所(大沢)	防災安全	2015	S造	10	100	A	新耐震(S56～)	○
	第5分団第1部消防団詰所(柿崎)	防災安全	2016	木造	9	100	A	新耐震(S56～)	○
	白浜地区防災センター	防災安全	2016	S造	9	100	A	新耐震(S56～)	○
	ワーケーション拠点施設	産業振興	2020	RC造	5	100	A	診断済・補強済	○
	<新>第2分団第2部消防団詰所(中、立野、河内)	防災安全	2021	S造	4	100	A	新耐震(S56～)	○
	須崎公衆トイレ	観光交流	2021	木造	4	100	A	新耐震(S56～)	○
	下田市役所(河内庁舎活用棟)	総務	1982	RC造	43	100	A	診断済・補強済	○
	老人憩の家	福祉事務所	1973	S造				不明	×
	第6分団第3部消防団詰所(田牛)	防災安全	1973	木造				未診断(～S56)	×
	第3分団第3部消防団詰所(稲梓小下)	防災安全	1975	木造				未診断(～S56)	×
	第2分団第2部消防団詰所(河内)	防災安全	1976	木造				未診断(～S56)	×
	第1分団第1部消防団詰所(川端)	防災安全	1980	S造				未診断(～S56)	×
	第3分団第2部消防団詰所(須原)	防災安全	1980	木造				未診断(～S56)	×
	旧須崎保育所	総務	1992	木造				新耐震(S56～)	○
	加増野ポーレポーレ(譲与)	産業振興	1998	木造				新耐震(S56～)	○

解体済または譲与済

目視点検対象外の施設

I. 建築基準法第12条の法定点検対象施設

- ・市内小中学校
- ・中央公民館
- ・市民文化会館
- ・スポーツセンター
- ・基幹集落センター
- ・あずさ山の家

II. 長寿命化計画策定の際に劣化診断を実施済みの施設

- ・市営住宅

III. 史跡・文化財的な施設

- ・旧澤村邸
- ・田牛青少年海の家
- ・吉田松陰寓居所
- ・旧木村紙器

IV. 包括委託により業者による点検施設

- ・下田市営じん芥処理場①(ゴミ処理場)
- ・下田市営じん芥処理場③(バグフィルタ施設)

～30	D	早急な対応が必要(1～2年以内)
30～50	C	対応が必要(3～5年の間)
50～70	B	対応が必要(5～10年の間)
70～	A	計画期間内での対応なし