

旧東本郷庁舎の状況

1. 旧東本郷庁舎の状況

- ・下田市旧東本郷庁舎は、下田市役所新庁舎移転に伴い遊休施設となっている。
- ・伊豆急下田駅に近接し、市の中心的な場所に位置している。
- ・その跡地利活用について検討が進められている。
- ・電気、水道は休止中。

2. 周辺の状況



出典：国土地理院ウェブサイト <http://www.gsi.go.jp/top.htm> 標準地図を加工して作成

3. 施設管理上の課題

- ・無人の施設であり、現時点で明確な利活用計画はない。
- ・敷地内への車両侵入防止を目的に、道路境界線には木製バリケードとロープを設置
- ・敷地内への車両以外の侵入（徒歩等）を防止できる物理的な対策は行われていない
- ・建物は開口部を施錠
- ・機械警備装置は設置されていない。市職員が、週に1回程度パトロールを実施
- ・建物に近づくことは可能な状態である。
- ・貸付予定箇所を撮影する防犯カメラ等は設置されていない。

4. 駐車場貸付事業の実施により期待される効果

- ・駅周辺施設利用者の増加
- ・防犯性の向上
- ・旧東本郷庁舎建物への侵入防止