

目視点検結果表(R6現在)

耐震性の有無は新耐震基準となるS56以降か以前かで判断。

	建物名称	担当	建築年度	構造	築年数	総合劣化度	評価	耐震化状況	耐震性
4	爪木崎グリーンエリア(管理棟)	産業振興	1976	RC造	48	14	D	不明	×
5	下田市立図書館	生涯学習	1975	RC造	49	21.15	D	診断済・未補強	×
1	下田市シルバー人材センター	福祉事務所	1964	木造	60	33.06	C	未診断(～S56)	×
12	爪木崎グリーンエリア (爪木崎自然公園温室)	産業振興	1979	S造	45	40	C	診断済・補強済	○
13	第6分団第2部消防団詰所(大賀茂)	防災安全	1979	木造	45	40	C	未診断(～S56)	×
8	第2分団第1部消防団詰所(本郷)	防災安全	1964	CB造	60	42.98	C	未診断(～S56)	×
20	第1分団第2部消防団詰所(町中)	防災安全	1978	木造	46	42.98	C	未診断(～S56)	×
3	下田市役所(別館)	総務	1967	RC造	57	45.21	C	診断済・未補強	×
15	下田市立朝日公民館	生涯学習	1988	RC造	36	51.9	B	新耐震(S56～)	○
24	敷根公園	建設	1991	RC造	33	51.9	B		
11	旧白浜幼稚園	防災安全	1979	S造	45	53.01	B	診断済・未補強	×
22	中村中央公園(トイレ)	建設	1973	RC造	51	53.01	B	診断不要	-
23	中村東公園(トイレ)	建設	1973	RC造	51	53.01	B	診断不要	-
25	立野公園(トイレ)	建設	1980	RC造	44	53.01	B	診断不要	-
18	本郷公園(トイレ等)	建設	1969	RC造	55	57.68	B	診断不要	-
10	小山田公園(トイレ)	建設	1969	RC造	55	61.01	B	診断不要	-
27	下田市立稻生沢公民館	生涯学習	1993	S造	31	61.93	B	診断済・補強済	○
14	市営多々戸温水シャワー施設	観光交流	1986	木造	38	61.99	B	新耐震(S56～)	○
16	下田保育所	学校教育	1988	RC造	36	61.99	B	新耐震(S56～)	○
34	第6分団第1部消防団詰所(吉佐美)	防災安全	1988	S造	36	61.99	B	新耐震(S56～)	○
9	旧吉佐美幼稚園	防災安全	1979	S造	45	62.3	B	診断済・未補強	×
6	下田市役所(西館)	総務	1978	SRC造 S造	46	62.43	B	診断済・未補強	×
21	下田幼稚園	学校教育	1992	S造	32	64.97	B	新耐震(S56～)	○
30	入田浜海水浴場公衆便所	観光交流	1990	RC造	34	64.97	B	新耐震(S56～)	○
19	下田市営じん芥処理場② (環境対策課事務所)	環境対策	1982	S造	42	75	A	未診断(～S56) ※設計段階では旧基準	×
7	下田市総合福祉会館	福祉事務所	1987	RC造	37	75	A	新耐震(S56～)	○
17	下田港公衆便所	環境対策	1981	CB造	43	75	A	新耐震(S56～)	○

目視点検結果表(R6現在)

耐震性の有無は新耐震基準となるS56以降か以前かで判断。

	建物名称	担当	建築年度	構造	築年数	総合劣化度	評価	耐震化状況	耐震性
26	第5分団第3部消防団詰所(須崎)	防災安全	1988	S造	36	75	A	新耐震(S56~)	○
28	外浦海水浴場便所	観光交流	1989	RC造	35	75	A	新耐震(S56~)	○
31	柿崎共同便所	環境対策	1988	木造	36	75	A	新耐震(S56~)	○
32	長田海水浴場便所	観光交流	1988	RC造	36	75	A	新耐震(S56~)	○
33	第1分団第3部消防団詰所(下田公園下)	防災安全	1993	S造	31	75	A	新耐震(S56~)	○
35	白浜大浜海水浴場公衆便所(国道西側)	観光交流	1991	RC造	33	75	A	新耐震(S56~)	○
36	二丁目公衆便所	環境対策	1990	木造	34	75	A	新耐震(S56~)	○
37	第1分団第4部消防団詰所(消防署)	防災安全	1993	S造	31	75	A	新耐震(S56~)	○
38	外浦海水浴場公衆トイレ	観光交流	2000	RC造	24	75	A	新耐震(S56~)	○
39	尾ヶ崎展望台案内所	観光交流	1997	RC造	27	75	A	新耐震(S56~)	○
40	白浜大浜海水浴場公衆便所(国道東側)	観光交流	1997	RC造	27	75	A	新耐震(S56~)	○
42	鍋田浜公衆トイレ	観光交流	1999	RC造	25	75	A	新耐震(S56~)	○
43	須崎遊歩道公衆トイレ	観光交流	2000	RC造	24	75	A	新耐震(S56~)	○
44	田牛竜宮公園公衆トイレ	観光交流	2000	RC造	24	75	A	新耐震(S56~)	○
46	下田市立吉佐美運動公園	生涯学習	2005	木造	19	75	A	新耐震(S56~)	○
47	爪木崎水仙園(トイレ)	観光交流	2006	木造	18	75	A	新耐震(S56~)	○
50	市民文化会館前公衆便所	環境対策	2011	木造	13	75	A	新耐震(S56~)	○
51	ペリーロード公衆トイレ	観光交流	2011	木造	13	75	A	新耐震(S56~)	○
54	恵比須島公衆トイレ	観光交流	2014	RC造	10	75	A	新耐震(S56~)	○
2	下田市役所(本館)	総務	1956	RC造	68	81.38	A	診断済・未補強	×
29	下田公園下公衆便所	建設	1984	RC造	40	84.29	A	新耐震(S56~)	○
45	下田公園(トイレ等)	建設	2001	RC造	23	84.29	A	新耐震(S56~)	○
41	箕作地区コミュニティ消防センター	防災安全	2005	S造	19	90.71	A	新耐震(S56~)	○
53	下田市立給食センター	学校教育	2015	S造	9	90.71	A	新耐震(S56~)	○
48	第4分団第1部消防団詰所(横川)	防災安全	2011	S造	13	92.83	A	新耐震(S56~)	○
49	地域子育て支援センター	学校教育	2009	木造	15	92.83	A	新耐震(S56~)	○

目視点検結果表(R6現在)

耐震性の有無は新耐震基準となるS56以降か以前かで判断。

	建物名称	担当	建築年度	構造	築年数	総合劣化度	評価	耐震化状況	耐震性
52	下田認定こども園	学校教育	2013	S造	11	100	A	新耐震(S56~)	○
55	第2分団第3部消防団詰所(大沢)	防災安全	2015	S造	9	100	A	新耐震(S56~)	○
56	第5分団第1部消防団詰所(柿崎)	防災安全	2016	木造	8	100	A	新耐震(S56~)	○
57	白浜地区防災センター	防災安全	2016	S造	8	100	A	新耐震(S56~)	○
58	ワーケーション拠点施設	産業振興	2020	RC造	4	100	A	診断済・補強済	○
59	<新>第2分団第2部消防団詰所(中、立野、河内)	防災安全	2021	S造	3	100	A	新耐震(S56~)	○
60	須崎公衆トイレ	観光交流課	2021	木造	3	100	A	新耐震(S56~)	○
61	下田市役所(河内庁舎活用棟)	財務	1982	RC造	42	100	A	診断済・補強済	○
	老人憩の家	福祉事務所	1973	S造				不明	×
	第6分団第3部消防団詰所(田牛)	防災安全	1973	木造				未診断(~S56)	×
	第3分団第3部消防団詰所(稲梓小下)	防災安全	1975	木造				未診断(~S56)	×
	第2分団第2部消防団詰所(河内)	防災安全	1976	木造				未診断(~S56)	×
	第1分団第1部消防団詰所(川端)	防災安全	1980	S造				未診断(~S56)	×
	第3分団第2部消防団詰所(須原)	防災安全	1980	木造				未診断(~S56)	×
	旧須崎保育所	総務	1992	木造				新耐震(S56~)	○
	加増野ポーレポーレ(譲与)	産業振興	1998	木造				新耐震(S56~)	○

解体済または譲与済

目視点検対象外の施設

I. 建築基準法第12条の法定点検対象施設

- ・市内小中学校
- ・中央公民館
- ・市民文化会館
- ・スポーツセンター
- ・基幹集落センター
- ・あずさ山の家

II. 長寿命化計画策定の際に劣化診断を実施済みの施設

- ・市営住宅

III. 史跡・文化財的な施設

- ・旧澤村邸
- ・田牛青少年海の家
- ・吉田松陰寓寄所
- ・旧木村紙器

IV. 包括委託により業者による点検施設

- ・下田市営じん芥処理場①(ゴミ処理場)
- ・下田市営じん芥処理場③(バグフィルタ施設)

~30	D	早急な対応が必要(1~2年以内)
30~50	C	対応が必要(3~5年の間)
50~70	B	対応が必要(5~10年の間)
70~	A	計画期間内での対応なし